Stand: 08.2021

Einstellungen Kopplung zu „AJAT Panoramic Imaging Software“ (Fa. Hirschmann Instruments GmbH) – Kopplung über „TWAIN“

1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**
3. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**
4. Erforderliche Einträge in „AJAT Panoramic Imaging Software“
5. Test Bildübernahme in **ivoris® analyze** über „TWAIN“
6. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- **ivoris®** und „AJAT“ müssen installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho

- Diese Software muss über **ivoris® analyze** gekoppelt werden. Der entsprechende TWAIN-Treiber wurde nur dort getestet.

3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze

- der für die Kopplung von AJAT zu **ivoris® analyze** zu nutzende TWAIN-Treiber muss über den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Kopplungen“ → „Bildquellen“ ausgewählt werden



4. Erforderliche Einträge in „AJAT Panoramic Imaging Software“

- es sind keine Einträge in AJAT erforderlich

5. Test Bildübernahme von „AJAT“ in ivoris® analyze über „TWAIN“

- wechseln Sie in den Reiter „Bildaufnahme“
- die entsprechende „TWAIN“-Software wird über das Scanner-Symbol gestartet



- über den Schalter „Save TWAIN Img“ (unten rechts) kann das neu aufgenommene Bild an **ivoris® analyze** übergeben werden



- Rückwechsel in **ivoris® analyze** über die Taskleiste – Das Bild wird in **ivoris® analyze** angezeigt. Datum und Bildart müssen noch angegeben werden.

Fehlermöglichkeiten (5.)

Fehler	Ursache	Lösung
Scannersymbol in **ivoris® analyze** nicht aktiv	TWAIN-Einstellung in **ivoris® analyze** nicht erfolgt	Einstellung in **ivoris® analyze** überprüfen
TWAIN-Software wird nicht gestartet	Problem mit TWAIN-Treiber oder Software schon gestartet	Rückfrage beim Hersteller von AJAT bzw. Hintergrundprozess beenden

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG